Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС “ЭГО”

ПЕНАЛ П-1

Габаритные размеры 418 х 1974/2019 х 510
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Пенал П-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

1. Сборка основания изделия:
   - Если у Вас пенал на ножках, то шурупами 4х20 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (2) (рис.1).
   - Если у Вас пенал на подиуме, то гвоздями 2х20 прибить подпятники к стяжкам (12,13). Соединить стяжки (12,13) еврошурупами и прикрутить подиум к нижней крыше (2) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 (рис.2).
2. Сборка короба изделия:

2.1 К боковинам (1) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16 (рис.3).

2.2 Эксцентриками соединить боковины (1) с планкой (4), затем монтировать крыши (2), используя еврошурупы (рис.3).

2.3 С помощью эксцентриков D-20 скрепить стяжки (3) с боковинами (1) (рис.3).

2.4 Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (8,9) и соединителей ДВП/ХДФ. ХДФ (9) к планке (4) прибить гвоздями 1,6х16 (рис.3).

2.5 Установить изделие на постоянное место. Через планку (4) закрепить пенал к стене.
Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.

2.6 Выбрать расположение створки (11): правое или левое (в схеме указано левое располож-ие). Навесить створку (11) на короб пенала, используя петли и шурупы 4х16. Отрегулировать петли. Досверлить необходимые отверстия в створке (8) и прикрутить ручку шурупами 4х30.

3. Сборка выдвижного ящика:

3.1 Соединить детали ящика (5,6) еврошурупами. Замерить диагонали получившегося ящика и прибить ХДФ (7) гвоздями 2х20 (рис.4).

3.2 Досверлить необходимые отверстия в створке ящика (10) и прикрутить ручку шурупами 4х30. Установить створку (10) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.4).

3.3 Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (5) шурупами 3,5х16.

После окончательной сборки изделия вставить выдвижной ящик в короб шкафа (рис.4).

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6х16/2х20	Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х20/30	Петля	Направляющие 450 мм
							
Соединитель ДВП/ХДФ	Уголок 20х20	Подпятник	Опора мебельная	Ручка	Заглушка мебельная		
							









Рис.1



Рис.2



№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	1862 х 506
2	Крыша	2	418 х 506
3	Стяжка	5	385 х 488
4	Планка	1	385 х 200
5	Деталь ящика	2	450 х 200
6	Деталь ящика	2	328 х 200
7	ХДФ	1	357 х 447
8	ХДФ	1	271 х 415
9	ХДФ	1	1619 х 415
10	Створка ящика	1	253 х 380
11	Створка	1	1600 х 380
При наличии подиума:			
12	Стяжка	2	406 х 80
13	Стяжка	2	286 х 80

Рис.3



Рис.4







Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "ЭГО"

ШКАФ ШК-1

Габаритные размеры 800 х 1974/2019 х 510
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Шкаф ШК-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

1. Сборка основания изделия:
   - Если у Вас шкаф на ножках, то шурупами 4х20 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (2) (рис.1).
   - Если у Вас шкаф на подиуме, то гвоздями 2х20 прибить подпятники к стяжкам (12,13). Соединить стяжки (12,13) еврошурупами и прикрутить подиум к нижней крыше (2) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 (рис.2).
2. Сборка короба изделия:

2.1 К боковинам (1) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16 (рис.3).

2.2 Эксцентриками соединить боковины (1) с планкой (4), затем монтировать крыши (2), используя еврошурупы (рис.3).

2.3 С помощью эксцентриков D-20 скрепить стяжки (3) с боковинами (1) (рис.3).

2.4 Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (8,9), соединительной планки и соединителей ДВП/ХДФ. ХДФ (9) к планке (4) прибить гвоздями 1,6х16 (рис.3).

2.5 Установить изделие на постоянное место. Через планку (4) закрепить шкаф к стене. ***Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.***

2.6 Шурупами 4х16 по месту прикрутить скалкодержатели к боковинам (1) и установить скалку.

2.7 Навесить створки (11) на короб шкафа, используя петли и шурупы 4х16. Отрегулировать петли. Досверлить необходимые отверстия в створках (11) и прикрутить ручки шурупами 4х30.

3. Сборка выдвижного ящика:

3.1 Соединить детали ящика (5,6) еврошурупами. Замерить диагонали получившегося ящика и прибить ХДФ (7) гвоздями 2х20 (рис.4).

3.2 Досверлить необходимые отверстия в створке ящика (10) и прикрутить ручку шурупами 4х30. Установить створку (10) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.4).

3.3 Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (5) шурупами 3,5х16. ***После окончательной сборки изделия*** вставить выдвижной ящик в короб шкафа (рис.4).

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6х16/2х20	Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х20/30	Петля	Направляющие 450 мм
							
Скалкодер-жатель	**Мебельная скалка**	**Уголок 20х20**	**Подпятник / Опора мебел.**	**Ручка**	**Соединитель ДВП/ХДФ**	**Соединительная планка**	**Заглушка мебельная**
							









Рис.1



Рис.2



№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	1862 х 506
2	Крыша	2	800 х 506
3	Стяжка	2	768 х 488
4	Планка	1	768 х 200
5	Деталь ящика	2	450 х 200
6	Деталь ящика	2	710 х 200
7	ХДФ	1	739 х 447
8	ХДФ	1	797 х 271
9	ХДФ	2	1619 х 397
10	Створка ящика	1	762 х 253
11	Створка	2	1600 х 380
При наличии подиума:			
12	Стяжка	2	406 х 80
13	Стяжка	2	668 х 80

Рис.3



Рис.4







Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "ЭГО"

ТУМБА Т-5

Габаритные размеры 498 х 371/416 х 404
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП





Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Тумба Т-5

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

1. Сборка основания изделия:
   - Если у Вас тумба на ножках, то шурупами 4х20 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (2) (рис.2).
   - Если у Вас тумба на подиуме, то гвоздями 2х20 прибить подпятники к стяжкам (8,9). Соединить стяжки (8,9) еврошурупами и прикрутить подиум к нижней крыше (2) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 (рис.3).
2. Сборка короба изделия:

2.1 К боковинам (1) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16 (рис.1).
2.2 Соединить нижнюю крышу (2) с боковинами (1) и задней стенкой (3) еврошурупами (рис.1).
2.3 К собранной части тумбы монтировать верхнюю крышу (2) с помощью эксцентриков (рис.1).

3. Сборка выдвижного ящика:

3.1 Соединить детали ящика (4,5) еврошурупами. Замерить диагонали получившегося ящика (они должны быть равны: +/- 2 мм) и прибить ХДФ (6) гвоздями 2х20 (рис.4).
3.2 Досверлить необходимые отверстия в створке ящика (7) и прикрутить ручку шурупами 4х30. Установить створку (7) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис.4).
3.3 Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (4) шурупами 3,5х16.
3.4 Установить изделие на постоянное место.
Вставить выдвижной ящик в короб тумбы.

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!



измерение диагоналей

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х20/30	Направляющие 350 мм		
							
Уголок 20х20	Подпятник	Опора мебельная	Ручка	Заглушка мебельная			
							

Рис.1





Рис.2



Рис.3



№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	259 х 404
2	Крыша	2	498 х 404
3	Задняя стенка	1	259 х 465
4	Деталь ящика	2	350 х 200
5	Деталь ящика	2	408 х 200
6	ХДФ	1	439 х 347
7	Створка ящика	1	460 х 253
При наличии подиума:			
8	Стяжка	2	304 х 80
9	Стяжка	2	366 х 80

Рис.4



Ответные части направляющих устанавливать по центру деталей ящиков (4) шурупами 3,5х16.







Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "ЭГО"

КОМОД К-1

Габаритные размеры 800 х 1196/1241 х 408
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП





Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Комод К-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

1. Сборка основания изделия:
   - Если у Вас комод на ножках, то шурупами 4х20 прикрутить опоры к нижней крыше (2). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (2) (рис.1).
   - Если у Вас комод на подиуме, то гвоздями 2х20 прибить подпятники к стяжкам (11,12). Соедините стяжки (11,12) еврошурупами и прикрутите подиум к нижней крыше (2) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 (рис.2).
2. Сборка короба изделия:

2.1 К боковинам (1) и поперечинам (3) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16 (рис.3).
2.2 Соединить стяжки (4) с поперечинами (3) еврошурупами и эксцентриками (рис.3).
2.3 Используя эксцентриков D-20 скрепить стяжки (4) с боковинами (1) (рис.3).
2.4 К собранной части изделия монтировать крыши (2) с помощью эксцентриков (рис.3).
2.5 Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (8,9) и соединителей ДВП/ХДФ (рис.3).

3. Сборка выдвижных ящиков:

3.1 Соединить детали ящиков (5,6) еврошурупами и прибить ХДФ (7) гвоздями 2х20 (рис.4).
3.2 Досверлить необходимые отверстия в створках (10) и прикрутить ручки шурупами 4х30. Установить створки (10) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис. 4).
3.3 Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (5) шурупами 3,5х16.
3.4 Установить изделие на постоянное место.
Вставить выдвижные ящики в короб комода.

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!



измерение диагоналей

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х20/30	Направляющие 350 мм	
							
Уголок 20х20	Подпятник	Опора мебельная	Соединитель ДВП/ХДФ	Ручка	Заглушка мебельная		
							







Рис.3



Рис.1



Рис.2



Рис.4



№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	1076 х 404
2	Крыша	2	800 х 404
3	Поперечина	6	259 х 404
4	Стяжка	3	768 х 404
5	Деталь ящика	4	350 х 200
6	Деталь ящика	4	408 х 200
7	ХДФ	2	437 х 347
8	ХДФ	2	797 х 281
9	ХДФ	2	797 х 281
10	Створка ящика	2	460 х 253
При наличии подиума:			
11	Стяжка	2	304 х 80
12	Стяжка	2	668 х 80







Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель для сидения и лежания использовать строго по назначению (не вставать, не прыгать).
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. При наличии в мебели мягких элементов, обивочной ткани или съемного покрытия, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами химчисток. Мебельные ткани НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ!
10. Не прилагать больших усилий для открывания - закрывания механизмов трансформации и выдвижных элементов. Их надлежащая работа обеспечивается путем правильной сборки, своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов и выдвижных элементов. Перемещать изделие следует над уровнем пола, поддерживая снизу.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

КРОВАТЬ АРТ. 031
ЛДСП НАСТИЛ / ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / Экокожа / Ткань

ЛДСП щиток

Габаритные размеры
1470/1670 x 1000 x 2042



Мягкий щиток
с пуговицами

Габаритные размеры
1545/1745 x 1000 x 2060



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Кровать арт. 031

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

При использование шурупов обратить внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

1. Сборка короба изделия:

1.1 Прибить гвоздями 2х20 подпятники к стяжке (1) и щитку ЛДСП (5). Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь (рис.1).

1.2 Соединить стяжки (1,2,6) еврошурупами (рис.1).

1.3 Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали (они должны быть равны: ± 2 мм). Гвоздями 2х20 прибить к стяжкам (1,2) дно кровати из ХДФ (8) (рис.1).

1.4 С помощью шкантов и эксцентриков сначала скрепить стяжки (3) со стяжками (2), затем щиток кроватный (4) со стяжками (3,6) с (рис.1).

1.5 К собранной части изделия монтировать щиток (5), используя шканты и еврошурупы. Обратите внимание, что щиток ЛДСП соединяется со стяжкой (3) еврошурупами 7х50, а мягкий щиток с пуговицами еврошурупами 7х70 (рис.1).

2. Установка подъёмного механизма МП-8 (ПМ):

2.1 Прикрепить механизм подъёма МП-8 (11) к стяжкам (3), используя винт 6.3х13 (рис.2).

2.2 Установить газовый лифт при поднятом каркасе с помощью шайб М8, гаек М8 и стопорных гаек М8 (рис.2).

2.3 Монтировать ортопед (10) к механизму подъёма МП-8 (11) через крайние отверстия с помощью болтов М8х40, шайб М8 и гаек М8 (рис.3).

Во избежание травм, механизм подъёма МП-8 (11) должен быть в разжатом состояние.

2.4 Отрегулировать расположение механизма подъёма МП-8 (11) так, чтобы ортопед (10) не задевал головной и ножной щитки. Затем зафиксировать механизм подъёма МП-8 (11) шурупами 4х16 П/Ш (рис.2).

3. Установка ЛДСП настила (ЛН): Шурупами 4х30 прикрутить планки (7) к стяжкам (3), затем ортопед ЛДСП (9) к основанию кровати согласно рис.1.

4. Готовое изделие необходимо устанавливать на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов и перекос всего изделия.

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

Кровать арт. 031 **1,4 м** **1,6 м**

№	Название	Кол-во	Размер, мм	Размер, мм
1	Стяжка	3	919 x 260	919 x 260
2	F Стяжка	2	1410 x 260	1610 x 260
3	Стяжка	2	2010 x 260	2010 x 260
4	Щиток кроватный	1	1444 x 260	1644 x 260
5	Щиток ЛДСП / Пуговицы	1	1470/1542 x 1000	1670/1742 x 1000
6	Стяжка	2	170 x 140	170 x 140
7	Планка	2	919 x 170	919 x 170
8	ХДФ	1	1127 x 948	1327 x 948
9	Ортопед ЛДСП	3	1406 x 668	1606 x 668
10	Ортопед	1		
11	Механизм подъёма МП-8	2		

Рис.2: 1. Монтаж механизма подъёма МП-8 (11) к стяжкам (3)
2. Установка газового лифта на механизма подъёма МП-8 (11)



Рис.3: Монтаж механизма подъёма МП-8 (11) к ортопеду (10)



Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертки	Молоток	Плоскогубцы	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50/70	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 4x30	Эксцентрик 16 мм	Шкант	Винт 6.3x13	Болт мебельн. М8x40
							
Шайба М8	**Гайка М8**	**Гайка М8 стопорная**	**Механизм подъёма МП-8**	**Подпятник**	**Заглушка D-8**	**Заглушка мебельная**	
							

! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СЖИМАТЬ ГАЗОВЫЙ ЛИФТ !

! ВНИМАНИЕ!!! Вес матраса не должен превышать 35 кг !

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Рис.1


5мм
еврошуруп
8мм
евроключ
4.5


шток
эксцентрик


гвоздь
2х20
Подпятник


4х30
9
9
9
4х30
4х30
5
7
3
1
2
1
6
8
1
6
2
4
2х20
7
3