

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель для сидения и лежания использовать строго по назначению (не вставать, не прыгать).
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. При наличии в мебели мягких элементов, обивочной ткани или съемного покрытия, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами химчисток. Мебельные ткани НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ!
10. Не прилагать больших усилий для открывания - закрывания механизмов трансформации и выдвижных элементов. Их надлежащая работа обеспечивается путем правильной сборки, своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов и выдвижных элементов. Перемещать изделие следует над уровнем пола, поддерживая снизу.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

КРОВАТЬ АРТ. 030

Габаритные размеры 2230 x 830 x 970
Короб ЛДСП, фасад Ткань



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Кровать арт. 030

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 19917-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке



Внимательно изучите эскиз и инструкцию по сборке.

!!! При использовании шурупов обратить внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

1. Сборка короба изделия:
 - 1.1 Соединить планки (1,2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1).
 - 1.2 Щитки кроватные (4) и стяжки (3) наживить на болты М6х40 (затянуть болты после окончательной сборки изделия) (рис.1).
 - 1.3 К щиткам кроватным (4) присоединить спинку кроватную (5), используя угол-стяжки кроватные и болты М6х20, затем монтировать царгу мягкую (6) с помощью кронштейнов кроватных и болтов М6х20 (рис.1).
 - 1.4 Прикрутить угол-стяжки кроватные к планкам (1) винтами 6.3х13, а к спинке кроватной (5) и царге мягкой (6) шурупами 4х16 П/Ш (рис.1).
2. Установка подъёмного механизма МП-8 (ПМ):
 - 2.1 Прикрепить механизм подъёма МП-8 (8) к щиткам кроватным (4) через крайние верхние отверстия болтами М6х40, не затягивая (рис.1, рис.2).
 - 2.2 Установить газовый лифт при поднятом каркасе с помощью шайб М8, гаек М8 и стопорных гаек М8 (рис.2).
 - 2.3 Монтировать ортопед (7) к механизму подъёма МП-8 (8) через крайние отверстия с помощью болтов М8х40, шайб М8 и гаек М8 (рис.3). **Во избежание травм, механизм подъёма МП-8 (8) должен быть в разжатом состоянии.**
 - 2.4 Отрегулировать расположение механизма подъёма МП-8 (8) так, чтобы ортопед (7) не задевал щитки. Затем зафиксировать механизм подъёма МП-8 (8) шурупами 4х16 П/Ш и затянуть болты М6х40 (рис.2).
 - 2.5 Вставить ограничитель матраса в ортопед (7) (рис.1).

!!! Готовое изделие необходимо устанавливать на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов и перекос всего изделия !!!
!!! Нагрузка на изделие должна распределяться равномерно и не превышать 100 кг на спальное место !!!



Необходимый инструмент

| Евроключ 3 | Отвертка крест. | Молоток | Плоскогубцы | Электродрель | Уровень строит. | Изм. рулетка |
|------------|-----------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | |

Используемая фурнитура

| Еврошуруп 7х50 | Шуруп 4х16 П/Ш | Винт 6.3х13 | Болт М6х20/40 | Болт мебельн. М8х40 | Шайба М6/8 | Гайка М8 | Гайка М8 стопорная |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | |
| Механизм подъёма МП-8 | Ограничитель матраса | Кронштейн кроватный | Угол-Стяжка кроватный | Заглушка мебельная | | | |
| | | | | | | | |

Рис.1



| № | Название | Кол-во | Размер, мм |
|---|-----------------------|--------|------------|
| 1 | Планка | 2 | 2210 x 160 |
| 2 | Планка | 2 | 628 x 160 |
| 3 | Стяжка | 2 | 914 x 80 |
| 4 | Щиток кроватный | 2 | 948 x 800 |
| 5 | Спинка кроватная | 1 | 2010 x 800 |
| 6 | Царга мягкая | 1 | 2010 x 350 |
| 7 | Ортопед | 1 | |
| 8 | Механизм подъёма МП-8 | 2 | |

Рис.2:

1. Монтаж МП-8 (8) к щитку кроватному (4)
2. Установка газового лифта на МП-8 (8)




Рис.3:

Монтаж МП-8 (8) к ортопеду (7)

